

Light /MV Vehicle Service Inspection Checklist

LV Number	LV 110				
Artisan	Fuentes				
Date	11-2-11				
Sign					
			Comments	Not OK	OK
Engine:	Acetate de motor	Nivel / fugas			☒
	refrigerante	Nivel / fugas			☒
	Filtro de aire	Condición			☒
	Sistema fuel	fugas			☒
	Dirección asistida	Nivel / fugas			☒
	Las correa de accesorios	Tensión / Condición			☒
	Motor de arranque	Nivel / Condición			☒
Chassis:	Frenos	Discos / Pads			☒
	Frenos Cilindros	Condición / fugas			☒
	Freno de mano	Trabajo / Cond			☒
	Cojinetes de las ruedas	Use / CV Caucho			☒
	Ruedas / Neumáticos	Condición / Studs			☒
	choques	Use / Condición			☒
	muelles	Condición			☒
	Las articulaciones de rótula	Use / Condición			☒
	del eje de propulsión	Ujoints / Centro B			☒
	Diff / Ejes	Oil Leve / fugas			☒
Electrical:	Grasa	Todos los puntos de engrase			☒
	Batería	Polos / Condición			☒
	Alternador	Carga / Montaje			☒
	Motor de arranque	Cableado / Montaje			☒
	Parque de las luces	Trabajo / Cond			☒
	Luces de cabeza	Trabajo / Cond			☒
	Indicadores	Trabajo / Cond			☒
	luces de marcha atrás	Trabajo / Cond			☒
	Limpiaador de ventanas	Trabajo / Nivel			☒
	Sirena	Trabajo / Cond			☒
	limpiaparabrisas	Trabajo / Cond			☒
	Puro	Trabajo / Cond			☒
	4x4	Intensidad / Dirección			☒
Cab:	Interruptores de las ventanas	Todo trabajo			☒
	Triangulos	Cond / Equipada			☒
	Rueda de la llave inglesa	Cond / Equipada			☒
	llanta de refacción	Cond / Secured			☒
	Jack	Si no			☒
	Cinturones de seguridad	Latch / Hebilla			☒
	Asiento	Condición / Monto			☒
	Parabrisas	grietas			☒
	Extintor de incendios	Inspeccionar / Fecha			☒
	Condición corporal	Abolladuras / raspada			☒
Road Test:	Artisan Name	Tested(Sign)	Comment	Not OK	OK

F. Fuentes